GEBRAUCHTWAGEN-DOKUMENTATION

Bericht-Nr.: 1610167473

Datum: 29.09.2009

Hersteller:BAYER.MOT.WERKE-BM		Typ 5/D	Schl.Nr.0005/605004	kW:	KM-Stand:181702
FIN: WBADH51010BX16235		Verkaufsbezeichnung528I TOURING		HU: /	AU: /
Farbe:	EZ: 6/1997	Kennzeichen:KE-TA707	Vorbesitzer:	ZGG:	Hubraum:

Fahrzeug von außen

Scheinwerfereinstellung

Nebelscheinwerfereinstellung zu tief (4)

Lichttechnische Einrichtung

3. Bremsleuchte teilweise defekt (lichttechnisch) (2)

Räder/ Reifen

leichte Kratzer in Felgen (2)

Bereifung Profiltiefe

Profiltiefe HA: 7 mm (2)

Anbauteile fehlen / beschädigt

Einstiegsleisten nicht ausreichend befestigt (3) Fahrer u. Beifahrerseite

Innenkotflügel vo. re.: nicht ausreichend befestigt (3)

Lackierung/ Karosserie

Karosserieteile

kleine Dellen ohne Lackschäden (2)

leichte Korrosionsansätze am Radlauf vorne rechts (2)

Korrosion im Bereich der Heckklappe (4)

Steinschläge < 3mm im gesamten Frontbereich. (3)

Glanz der Lackierung

Lack mit leichten Gebrauchsspuren (2)

Vorhandensein von Kratzern

Kratzer nur in der Lackoberfläche (3)

erkennbare Kratzer, die nicht bis auf das Blech gehen (3)

große Anzahl Kratzer (4)

Qualität von Lackausbesserungen

erkennbare Farbtonabweichungen an der Heckklappe (4)

Ausbesserung von Steinschlägen: erkennbare Farbtonanbweichungen (3)

Unterboden

Lenkhebel/ Spurstangen

Tragführungsgelenk links: Spiel (4)

Radbremsen Verschleißzustand

Bremsscheiben angerostet (3)

Motorraum

Der Zustand entspricht dem Alter und der Laufleistung des Fahrzeugs.

Innenraum

Lenkrad/ Lenkschloss

Lenkrad mit leichten Gebrauchsspuren (2)

TÜV SÜD Mehr Sicherheit. Mehr Wert.